

Información importante: Dell OptiPlex 790/990

Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Placa base

Ahora los equipos Dell OptiPlex 790/990 se envían con una nueva placa base sin los siguientes componentes:

- Disipador de calor
- Sensor térmico de la fuente de alimentación (chasis de equipos de sobresa solamente)

Extracción del disipador de calor

La siguiente imagen muestra una versión anterior de la placa base enviada con el disipador de calor.





Ilustración 1. Placa base de una versión anterior con el disipador de calor.

Las placas base enviadas con la versión A11 u otras posteriores NO contendrán el disipador.

 **NOTA:** Si se pasa el BIOS a una versión anterior a la A11, se mostrará un mensaje de error.

Extracción del sensor térmico de la fuente de alimentación

El sensor térmico de la fuente de alimentación solo se quita del chasis de los equipos de sobremesa.



Modelo reglamentario: D09M, D05D, D03S, D01U
Tipo reglamentario: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
2012 - 05




Ilustración 2. Placa base con el sensor térmico y el disipador de calor quitados

1. Conector para sensor térmico 1 y cable quitado
2. Disipador de calor del chipset quitado
3. Conector para sensor térmico 2

NOTA: Si ha cambiado la placa base por una nueva en el chasis de equipo de sobremesa, asegúrese siempre de que la versión de BIOS es A11 u otra posterior.

AVISO: Si no actualiza el BIOS, puede recibir el mensaje de error Alert! Chipset heat sink not detected (¡Alerta! No se ha detectado disipador de calor de chipset) durante la autoprueba del encendido (POST).

NOTA: Con la nueva placa base, se comprueba que la temperatura de todos los componentes está dentro de las especificaciones.

NOTA: Con la nueva placa base no hay impacto sobre el rendimiento del sistema.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel® , Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.