

מדריך למשתמש עבור Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

[Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#) ●

[התקנת Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#) ●

[שימוש ב-Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#) ●

Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

בעזרת פתרון זה תוכל לקבל את הצבעים המדויקים ביותר שניתן בתצוגת Dell UltraSharp U2413/U2713H , כאשר נעשה שימוש יחד עם X-Rite i1Display Pro Colorimeter.

Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution מספק שלושה דברים עיקריים:

1. על פי מדידות שבוצעו באמצעות i1Display Pro Colorimeter, ובאמצעות כיוונים מותאמים לצג, הפתרון קובע את שטח התצוגה כדי לדמות בצורה מדויקת כל אחד מחמשת מרחבי הצבעים הסטנדרטיים של התצוגה:
 - a. sRGB
 - b. AdobeRGB
 - c. Rec. 709
 - d. DCI-P3
 - e. UltraSharp native
2. על פי מדידות של כתמי בדיקה סטנדרטיים, הפתרון מכייל את התצוגה לערכי גמא סטנדרטיים, לנקודות לבן ולאיוזן אפור באמולציית מרחב הצבעים הנבחרת.
3. בהתאם למדידת ערכת "האפיון" של צבעי הבדיקה, הפתרון מחשב ויוצר פרופיל ICC עבור התצוגה, ומפעיל פרופיל זה במערכת ההפעלה Windows.

היתרונות העיקריים של השימוש ב-Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution יחד עם i1Display Pro Colorimeter באופן שוטף כוללים:

- תצוגה של צבעים, של עבודות עיצוב, של סרטים של דפי אינטרנט כפי שיוצר התוכן יצר אותם
- צבעים יציבים וצפויים מראש – הצבעים יהיו זהים כעת ובעתיד
- אספקה של צבעים עקביים ומדויקים בצגי Dell UltraSharp
- פרופילים מדויקים לשימוש עם יישומים התומכים ב"ניהול צבעים" ובמנהלי התקנים של מדפסות להבטחת הדפסה של אותו הצבע המוצג במסך לצורך "הגהת תוכנה" מדויקת

התקנת Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

1. חבר את כבל ה-USB אל המחשב המארח. (עיין במדריך ההתחלה המהירה או במדריך למשתמש המצורף לתצוגת UltraSharp (U2413 / U2713H). U2413/U2713H יתפקד כתצוגה איכותית גם ללא חיבור USB, אך שימוש בחיבור ה-USB יעניק ל-Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution את הבקרה הדרושה לו כדי לקבוע אמולציה מדויקת של מרחב הצבעים וכדי לכייל את התצוגה.

2. הכנס את התקליטור "Driver and Documentation" (מנהל התקנים ותיעוד) המצורף לצג U2413/U2713H אל תוך כונן התקליטורים או ה-DVD של המחשב.

3. בצע את הפעולות הבאות, בהתאם למצב המאופשר או החסום של התכונה Autorun (הפעלה אוטומטית):

- אם ההפעלה האוטומטית מאפשרת במחשב, בחר בשפה המועדפת ולאחר מכן בחר באפשרות Dell™ Ultrasharp Color Calibration Solution (התקן את Dell™ Ultrasharp Color Calibration Solution) מהתפריט.

לאחר שתוכנית ההתקנה הופעלה, פעל בהתאם להוראות המוצגות, שלב אחר שלב, כדי להשלים את ההתקנה.

- אם האפשרות Autorun (הפעלה אוטומטית) אינה מאפשרת במחשב, סייר אל כונן התקליטורים/DVD, אתר את הקובץ CDBrowse.exe והפעל אותו.

לחץ לחיצה כפולה על תוכנית ההתקנה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות, שלב אחר שלב, כדי להשלים את ההתקנה.

שימוש ב-Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

לשימוש בתוכנת Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution יש צורך ב-X-Rite i1Display Pro Colorimeter. X-Rite i1Display Pro Colorimeter. X-Rite i1Display Pro Colorimeter זמין לרכישה מ-Dell בארצות נבחרות. תוכל ליצור קשר עם נציג Dell כדי לברר אם המוצר זמין בארצך. X-Rite i1Display Pro Colorimeter זמין גם בחנויות של X-Rite בצפון אמריקה ובחנויות Pantone המקוונות, וכן באמצעות רשת המשוקים הבינלאומית של X-Rite.

לשימוש ב-Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution, בצע את הפעולות שבהמשך:

1. חבר את X-Rite i1Display Pro Colorimeter לכל יציאת USB במחשב המארח או בתצוגה (ראה מדריך הפעלה מהיר או מדריך למשתמש המצורף לצג U2413/U2713H).

2. הפעל את היישום **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** על ידי לחיצה כפולה על סמל היישום שבשולחן העבודה או ב**Start (התחל) <**
All Programs (כל התוכניות) < **Dell Displays (צגי Dell)**. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות המוצגות, שלב אחר שלב.

הערה: לאחר שתתחיל בתהליך יצירת הפרופיל, אל תשנה אף אחד מהגדרות הצבעים שבתפריט המסך (OSD) המופעל מהפנל הקדמי. שינוי ההגדרות הללו
שהמדידות לא תהיינה עקביות ולכך שהכיול והפרופילים לא יהיו מדויקים. אם תשנה הגדרה מתוך ההגדרות הללו לאחר הפעלת **lor Calibration Solution**
שהתוצאות לא תהיינה מדויקות ושיהיה עליך להפעיל שנית את **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**.
